Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 20/04/2017
Protocolo

INDICAÇÃO N° 376, DE 2017.
(Autor: Vereador Fernando Hallberg/PPL)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

O Vereador Fernando Hallberg/PPL, nos termos que regem o art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis propõe a Mesa Diretora, após a sua leitura no Pequeno Expediente, seja encaminhada esta indicação ao Poder Executivo Municipal, perante a Cettrans – Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito, solicitando que seja realizado um estudo de melhorias sobre o cruzamento das Ruas Fortaleza e Rua João Lili Cirico no bairro Tropical.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 19 de abril de 2017.

Fernando Hallberg
Vereador/PPL

Justificação

A presente indicação faz-se necessária em caráter de urgência, tendo em vista que a segurança da população que trafega pelas ruas Fortaleza e João Lili Cirico se encontra em risco.

Devido ao binário da Rua João Lili Cirico os motoristas não precisam parar no cruzamento com o a Rua Fortaleza. Porem a parada é obrigatória para os motoristas que transitam pela Rua Fortaleza, mas esta sinalização não é respeitada, ocorrendo neste cruzamento diversos acidentes.

Munícipes da região cobram por melhorias na sinalização deste ponto, pois de acordo com a informação recebida, uma empresa já foi invadida por um dos veículos envolvidos em acidentes.

Nota-se em uma das fotos as marcas deixadas por um veículo na calçada da empresa após um acidente. Nos últimos dois anos houve substituição de dois postes neste cruzamento devido a acidentes.

Segue abaixo os links de algumas noticias de acidentes que ocorreram neste cruzamento no ano passado:

CONFERIDO DIRETORIA LEGISLATIVA

Acidente registrado em 30 de janeiro de 2016:
https://noticias.terra.com.br/brasil/catve/videos/mulher-de-53-anos-se-fere-em-acidente-no-coqueiral,8021101.html

Acidente registrado em 13 de junho de 2016:
http://cgn.uol.com.br/noticia/180537/mulher-fica-ferida-em-acidente-no-coqueiral

Acidente registrado em 15 de agosto de 2016:
http://portalgoioere.com.br/site/condutor-fica-ferido-ao-ser-atingido-por-carro/

Desta forma, atendendo à solicitação de moradores da região, venho por meio deste solicitar realização de um estudo de melhorias deste cruzamento, para que não tenhamos mais acidentes neste ponto.

Seguem abaixo fotos do cruzamento das Ruas Fortaleza e João Lili Cirico:





Nota-se na foto abaixo as marcas deixadas na calçada após um dos acidentes registrados neste cruzamento:

