Indicação nº _____/2025

Indica ao chefe do Poder Executivo de Ilhéus, com cópia para o senhor Gabriel Andrade, Secretário de Infraestrutura (SEINFRA), a necessidade de intervenção na caixa pluvial localizada no caminho 36, em frente à casa 13, no bairro Hernani Sá, Ilhéus/BA.

O Vereador que a esta subscreve, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do Art. 83, inciso III e 110 do Regimento Interno desta Casa, a presente INDICAÇÃO, a ser encaminhada ao Prefeito Valderico Luiz dos Reis Júnior, com cópia para o senhor Gabriel Andrade, Secretário Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) solicitando a limpeza, desobstrução da caixa pluvial e reparo da calçada adjacente, no trecho especificado.

JUSTIFICATIVA

Conforme registro em foto anexo, a caixa pluvial localizada no caminho 36, em frente à casa nº 13, encontra-se totalmente obstruída, o que impede o correto escoamento da água da chuva. Essa obstrução causa acúmulo e vazamento sobre a manilha instalada na calçada, resultando no afundamento e abertura de um buraco à beira da passagem de pedestres.

A situação representa risco real à integridade física de moradores e transeuntes, além de danos potenciais à estrutura urbana. Em situações de chuva, o problema tende a se agravar, ampliando a erosão do pavimento e dificultando o tráfego seguro no local.

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência e à Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencie a limpeza e desobstrução imediata da caixa pluvial localizada em frente à casa 13, caminho 36; realize o reparo da calçada afetada, com nivelamento, reforço da base e fechamento do buraco existente; e ver a possibilidade de avaliar a necessidade de manutenção ou

substituição da manilha, garantindo o pleno funcionamento da rede de drenagem urbana.

ANEXO





Ilhéus, 21 de julho de 2025

Vereador Odailson Pequeno

Praça J J Seabra, S/N, Centro, Ilhéus/BA
www.odailsonaranha.com.br/