29/2019

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

www.policiamilitar.sp.gov.br
14bpmilgp@policiamilitar.sp.gov.br

Ilha Comprida, 14 de março de 2019.

OFÍCIO Nº 14BPMI 023/33/19

Do Comandante de Grupamento de Polícia Militar de Ilha Comprida

Ao Exmo. Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Ilha Comprida.

Fabiano da Silva Pereira.

Assunto: Fiscalização de ônibus.

Anexo: Lista de vistoria de ônibus escolares em 05/02/2019;

04 fichas de vistoria oriundas do DETRAN/SP;

Lista de vistoria de ônibus escolares em 11/03/2019.

1. Ao par de respeitosamente cumprimentá-lo, em atenção ao ofício Nº 075/2019 – CMIC oriundo dessa mui digna casa de leis, encaminho a Vossa Senhoria a lista de relação de vistoria de ônibus de transporte escolar anexa a este.

2. Assim posto, cabe ressaltar que apenas (04) quatro veículos passaram por vistorias pelo DETRAN/SP, o que se faz necessário tal obrigação a cada período de 365 dias 01 (um) ano.

3. Convém ressaltar que os ônibus vistoriados somam-se o tempo de utilização por mais de 14 (quatorze) anos. Também não foi confeccionado A. I. (Auto de Infração) devido o fato de os ônibus estrem estacionados pelo pátio. Mesmo assim, foi determinado por mim que os ônibus sem condições de rodagem, estariam proibidos de circularem pelas vias públicas em condições precárias. Acordado entre as partes que assim que passarem por restauração, haveria necessidade deste comandante voltar a fiscalizá-los para terem autorização de funcionalidades.

4. Aproveito a oportunidade, para renovar a VSª, meus protestos de consideração e respeito.

ANTONIO CARNEIRO FILHO
2º Sgt PM – Cmt. de GP/PM

Resp. Req. 29/19

Vistoria em 05 de fevereiro de 2019. Veículos estacionados no pátio.

1) Emplacamentos: FVY – 0358 IVECO/CITYCLASS – 70C17 – Ano Fabricação 2013 Modelo 2014 – Cor Amarela.
2) Condutor: JONAS BÉRCIO XAVIER - RG: 16.157.234 SSP/SP - Registro 04078072401 - CNH 03/04/2022 - Categoria A/D/E
3) Cursos: A; EAR; CETPP; CETE; CETCT; CETVE.
4) **Irregularidades:**

a- Luz de ré queimada;
b- Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
c- Não possui luz do emplacamento traseira;
d- Vistoria pelo DETRAN.

1) Emplacamentos: LOZ – 1052 – Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: RUBENS BATISTA SILVA RG 22.392.905 SSP/SP – Registro 02092402898 – CNH 11/01/2022 - Categoria A/D
3) Cursos: EAR – CETE - CETCP
4) **Irregularidades:**

a) Luz de freio lado direto do motorista está queimada;
b) Luz de ré está queimada;
c) Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
d) Não possui quebra sol;
e) Pneus traseiros desgastados;
f) Vistoria pelo DETRAN.

1) Emplacamentos: LRA – 1164 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: JOSÉ MORAES BERNARDO RG 18.188.516 SSP/SP – Registro 01663544310 – CNH 18/01/2021 – Categoria D
3) Cursos: EAR – CETE - CETCP
4) **Irregularidades:**

a) Não possui setas na lateral direita do veículo;
b) Não possui lente da seta do lado direito;
c) Não possui luz do emplacamento traseira;
d) Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
e) Não possui vidro traseiro (há um material plástico substituindo o vidro);
f) Não possui vidro lateral próximo ao motorista (há um material plástico substituindo o vidro);
g) Não possui vidro lateral direito do ultimo passageiro traseiro (há um material plástico substituindo o vidro);
h) Não possui limpador de para-brisas lado do passageiro;
i) Vistoria pelo DETRAN.

1) Emplacamentos: LPO – 1156 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: ANTÔNIO CORREIA BRAGA - RG 21.527.633 SSP/SP – Registro 01518825824 - Categoria A/D
3) Cursos: Não consta na CNH
4) **Irregularidades:**

a) Não possui setas na lateral esquerda do veículo;
b) Não possui luz do emplacamento traseira;
c) Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
d) Luz de ré está queimada;
e) Não possui quebra sol;
f) Vistoria pelo DETRAN.

1) Emplacamentos: LUE – 0932 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: MILTON SOARES FERREIRA - RG 22.139.082 SSP/SP – Registro 02916486134 Categoria A/D
3) Cursos: Não consta na CNH
4) **Irregularidades:**

a) Não possui setas na lateral esquerda do veículo;
b) Não possui luz do emplacamento traseira;
c) Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
d) Luz de ré está queimada;
e) Não possui setas na lateral esquerda do veículo;
f) Vistoria pelo DETRAN

1) Emplacamentos: LTK – 0880 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: Wilson José Andrade Rocha - RG 12.143.660 SSP/SP – Registro 03529447370 Categoria A/D
3) Cursos: Não consta na CNH
4) **Irregularidades:**

a) Não possui setas na lateral esquerda do veículo;
b) Não possui luz do emplacamento traseira;
c) Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
d) Luz de ré está queimada;
e) Não possui setas na lateral esquerda do veículo;
f) Para-choques traseiro quebrado;
g) Lente do farol dianteiro quebrada;
h) Falta vidro traseiro lateral esquerda;
i) Falta vidro traseiro lateral direito;
j) Não possui quebra sol;
k) Vistoria pelo DETRAN.

1) Emplacamentos: LPF – 1186 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: JOSÉ CARLOS PICON - RG 9.726.527 SSP/SP – Registro 01845197153 Categoria D
3) Cursos: Não consta na CNH
4) **Irregularidades:**

a) Não possui setas na lateral esquerda do veículo;
b) Não possui setas na lateral direita do veículo;
c) Não possui luz do emplacamento traseira;
d) Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
e) Para-choques traseiro quebrado;
f) Falta vidro traseiro;
g) Ilegibilidade na leitura do emplacamento;
h) Falta vidro traseiro lateral esquerdo.

1) Emplacamentos: CVP –8130 VW/INDUSCAR Fabricação 2006 Modelo 2006 – Cor PRATA.
2) Condutor: CARLOS AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO - RG: 09.869.327 SSP/SP CNH REG. Nº 01263080094 Categoria da CNH "D" validade 05/12/1922
3) Cursos: EAR; CETE.
4) **Irregularidades:**

a- Luz de ré queimada;
b- Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
c- Não possui luz do emplacamento traseira;
d- Vistoria pelo DETRAN;
e- Não possui Cinto de segurança para os passageiros;
f- Não possui limpador de vidro lado direito;
g- Travas para acionamento de saída de emergência interna, sem a capa de proteção;
h- Setas laterais não funcionam.

1) Emplacamentos: LUD – 0901 – Mercedes Benz/OF 1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: ARLINDO SARAIVA RG 13.767.160 SSP/SP CNH REG. Nº 02580509825 Categoria da CNH "D" validade 23/02/2020 **(CRIMINAL) CONDENADO**
3) Cursos: EAR – **NÃO POSSUI** CETE
4) **Irregularidades:**

a- Luz de ré queimada;
b- Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
c- Não possui luz do emplacamento traseira;
d- Vistoria pelo DETRAN;
e- Não possui Cinto de segurança para os passageiros;
f- Não possui limpador de vidro lado direito;
g- Travas para acionamento de saída de emergência interna, sem a capa de proteção;
h- Para-choque traseiro danificado;
i- Lentes dos faróis dianteiros quebrados/sem;

j- Buzina não aciona;
k- Não possui quebra sol;
l- Para-brisa dianteiro lado do motorista com trinca de 100% em sua totalidade;
i- Setas laterais não funcionam.

1) Emplacamentos: LSX – 1128 – Mercedes Benz/OF 1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: REYNALDO PELEGRINE JUNIOR RG 07.621.367 SSP/SP CNH REG. Nº 01743920170 Categoria da CNH "AE" validade 15/03/2021
3) Cursos: EAR – CETE
4) **Irregularidades:**

m- Luz de ré queimada;
n- Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
o- Não possui luz do emplacamento traseira;
p- Vistoria pelo DETRAN;
q- Não possui Cinto de segurança para os passageiros;
r- Não possui limpador de vidro lado direito
s- Travas para acionamento de saída de emergência interna, sem a capa de proteção.,
t- Lentes dos faróis dianteiros quebrados/sem;
u- Buzina não aciona;
v- Setas laterais não funcionam;
w- Luzes de posição não funcionam;
x- Não possui quebra sol;
y- Pneu traseiro esquerdo com limites abaixo do twi (carecas).

1) Emplacamentos: LPC – 1185 – Mercedes Benz/OF 1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: ORLANDO ALVES RIBEIRO RG 16.477.858 SSP/SP CNH REG. Nº 02655606617 Categoria da CNH "D" validade 10/11/2022
3) Cursos: EAR – CETE
4) **Irregularidades:**

a- Luz de ré queimada;
b- Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
c- Não possui luz do emplacamento traseira;
d- Vistoria pelo DETRAN;
e- Travas para acionamento de saída de emergência interna, sem a capa de proteção;
f- Buzina não aciona;
g- Setas laterais não funcionam;
h- Luzes de posição não funcionam;
i- Para-choque traseiro lado direito quebrado.

1) Emplacamentos: DJM – 7820 – VW/MASCA – Ano Fabricação 2013 Modelo 2014 – Cor AMARELA (**do ESTADO SP, para DEFICIENTE**).
2) Condutor: FILYPE MACHADO DE OLIVEIRA RG 40.579.618 SSP/SP CNH REG. Nº 03010571187 Categoria da CNH "AD" validade 12/05/2021
3) Cursos: EAR – CETE
4) **Irregularidades:**

a- Luz de ré queimada;
b- Não possui sinais sonoros ao engatar a marcha ré;
c- Não possui luz do emplacamento traseira;
d- Vistoria pelo DETRAN;
e- Travas para acionamento de saída de emergência interna, sem a capa de proteção;
f- Lentes dos faróis dianteiros quebrados/sem;
g- Buzina não aciona;
h- Setas laterais não funcionam;
i- Luzes de posição não funcionam;
j- 04 (quatro) Pneus traseiro com limites abaixo do twi (carecas);
k- Vidros laterais quebrados (sem);
l- Porta de entrada não fecha;
m- Para choque dianteiro quebrado.

Data: 28/03/2007 Posto de vistoria: ILHA COMPRIDA ☒ Aprovado ☐ Reprovado

Motivo da vistoria:

☐ Transferência de propriedade ☐ Regularização motor / chassi ☐ 2ª via de placas
☐ Transferência de domicílio ☐ Baixa definitiva ☐ 2ª via de etiqueta
☐ Duplicidade de placas Outros: TRANSPORTE ESCOLAR

Veículo (em caso de não conformidade, anotar em Obs.)

Marca: M. BENZ Modelo: OF 1418 MEDIUS Cor: BRANCA

Renavam: Hodômetro: GNV: ☐ Sim ☒ Não

| | | |

Data: 26/02/2019 Posto de vistoria: ITU CONSOLAÇÃO ☒ Aprovado ☐ Reprovado

Motivo da vistoria

☐ Transferência de propriedade ☐ Regularização motor / chassi ☐ 2ª via de placas
☐ Transferência de domicílio ☐ Baixa definitiva ☐ 2ª via de etiqueta
☐ Duplicidade de placas Outros: TRANSPORTE ESCOLAR

Veículo (em caso de não conformidade anotar o motivo)

Marca: VW Modelo: MARCOPOLO VOLARE V Cor: PRATA

Renavam: 00829568492 Hodômetro: GNV: ☐ Sim ☒ Não

Placas:	CVP-8132	Em conformidade: ☒ Sim ☐ Não	
Município:	ITU	Em conformidade: ☒ Sim ☐ Não	
Lacre:		Em conformidade: ☐ Sim ☐ Não	
Nº chassi:	9BWPG82WX6R622084	Em conformidade: ☒ Sim ☐ Não ☐ Remarcado	
Nº motor:	F1D006959	Em conformidade: ☒ Sim ☐ Não ☐ Remarcado	

Nº vidros: ☒ Conformidade ☐ Não Conformidade

Etiquetas: ☒ Conformidade ☐ Não Conformidade

Equipamentos obrigatórios: G1 Todos os veículos. G2 Todos exceto motocicletas. G3 Caminhões/ônibus. G4 Reboque e semireboque

	Conformidade	Não Conformidade
G1	Espelhos retrovisores internos/externos	
G1	Farol dianteiro de cor branca ou amarela	
G1	Lanterna traseira de cor vermelha	
G1	Lanterna de freio de cor vermelha	
G1	Iluminação de placa traseira	
G1	Lanternas sinalizadoras de direção	
G1	Velocímetro	
G1	Buzina	
G1	Pneus em condições de segurança	
G1	Dispositivo de controle de ruído de motor	
G1	[illegible]	
G1	[illegible]	
G1	[illegible]

detran.sp

Laudo de Vistoria nº _____

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO

Data: 2/10/2019 Posto de vistoria: Ilha Comprida ☒ Aprovado ☐ Reprovado

Motivo da vistoria

☐ Transferência de propriedade ☐ Regularização motor / chassi ☐ 2ª via de placas
☐ Transferência de município ☐ Baixa definitiva ☐ 2ª via de etiqueta
☐ Duplicidade de placas Outros: Transporte Escolar

Veículo (em caso de baixa definitiva, anexar o laudo)

Marca: VW Ford Modelo: OF 1418 Nobus Cor: Branco

Renavam: 00854797335 Hodômetro: _____ GNV: ☐ Sim ☒ Não

Placas:	EPC 7178	Em conformidade: ☒ Sim ☐ Não	
Município:	Ilha Comprida	Em conformidade: ☒ Sim ☐ Não	
Lacre:		Em conformidade: ☐ Sim ☐ Não	
Nº chassi:	9BM384062BB420195	Em conformidade: ☒ Sim ☐ Não ☐ Remarcado	
Nº motor:	904966629920	Em conformidade: ☒ Sim ☐ Não ☐ Remarcado	

Nº vidros: ☒ Conformidade ☐ Não Conformidade

Etiquetas: ☒ Conformidade ☐ Não Conformidade

Equipamentos obrigatórios: G1 Todos os veículos G2 Todos, exceto motocicletas. G3 Caminhões/ônibus. G4 Reboque e semireboque

	Conformidade	Não Conformidade
G1	Espelhos retrovisores internos/externos	
G1	Farol dianteiro de cor branca ou amarela	
G1	Lanterna traseira de cor vermelha	
G1	Lanterna de freio de cor vermelha	
G1	Iluminação da placa traseira	
G1	Lanternas indicadoras de direção	
G1	Velocímetro	
G1	Buzina	
G1	Pneus em condições de segurança	
G1	Dispositivo de controle de ruído de motor	
G1	Para-choque	
G1	Limpadores	
G1	Cinto de segurança	
G1	Faixas refletivas	

	Conformidade	Não Conformidade
G3	Protetores das rodas traseiras	
G3	Registrador de velocidade (tacógrafo)	
G3	Retrorrefletores traseiros	
G3	Lanternas delimitadoras	
G3	Cinto de segurança árvore de transmissão	

Observações

Aferição do Tacógrafo nº 000555 1503
Lanternas traseiras danificada e falta do extintor
providencia regularização.
Cabo nº 007

Assinatura e carimbo do vistoriador

detran.sp
SEÇÃO DE TRÂNSITO ILHA COMPRIDA
Marcelo Lucedo

Data: 27/10/2015 Posto de vistoria: Ilha Comprida ☒ Aprovado ☐ Reprovado

Motivo da vistoria

☐ Transferência de propriedade ☐ Regularização motor / chassi ☐ 2ª via de placas
☐ Transferência de domicílio ☐ Baixa definitiva ☐ 2ª via de etiqueta
☐ Duplicidade de placas Outros: Transporte Escolar

Veículo (em caso de não conformidade anotar o motivo)

Marca: M. Bens Modelo: OF1418 Neobus Cor: Branca
Renavam: 00854791124 Hodômetro: GNV: ☐ Sim ☒ Não

Placas:	C S X 1 1 2 8	Em conformidade: ☑ Sim ☐ Não	
Município:	Ilha Comprida	Em conformidade: ☑ Sim ☐ Não	
Lacre:		Em conformidade: ☐ Sim ☐ Não	
Nº chassi:	9BM384067SB419059	Em conformidade: ☑ Sim ☐ Não ☐ Remarcado	
Nº motor:	904968628970	Em conformidade: ☑ Sim ☐ Não ☐ Remarcado	

Nº vidros: ☑ Conformidade ☐ Não Conformidade
Etiquetas: ☑ Conformidade ☐ Não Conformidade

Equipamentos obrigatórios: G1 Todos os veículos. G2 Todos exceto motocicletas. G3 Caminhões/ônibus. G4 Reboque e semireboque

	Conformidade	Não Conformidade
G1	☑ Espelhos retrovisores internos/externos	☐
	☑ Farol dianteiro de cor branca ou amarela	☐
	☑ Lanterna traseira de cor vermelha	☐
	☑ Lanterna de freio de cor vermelha	☐
	☑ Iluminação da placa traseira	☐
	☑ Lanternas indicadoras de direção	☐
	☑ Velocímetro	☐
	☑ Buzina	☐
	☑ Pneus em condições de segurança	☐
	☑ Dispositivo de controle de ruído de motor	☐
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	

	Conformidade	Não Conformidade
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
	[illegible]	
G3	☐ Protetores das rodas traseiras	☑
	☑ Registrador de velocidade (tacógrafo)	☐
	☐ Retrorrefletores traseiros	☐
	☐ Lanternas delimitadoras	☐
	☐ Cinto de segurança árvore de transmissão	☐
	[illegible]	

Observações

Aferição do Tacógrafo nº 0005101075

Assinatura e carimbo do vistoriador

detran.sp
SEÇÃO DE TRÂNSITO ILHA COMPRIDA
Marcelo Macedo

Vistoria em 11 de março de 2019. Veículos estacionados no pátio.

1) Emplacamentos: FVY – 0358 IVECO/CITYCLASS – 70C17 – Ano Fabricação 2013 Modelo 2014 – Cor Amarela.
2) Condutor: JONAS BÉRCIO XAVIER - RG: 16.157.234 SSP/SP - Registro 04078072401 - CNH 03/04/2022 - Categoria A/D/E
3) Cursos: A; EAR; CETPP; CETE; CETCT; CETVE.
4) **Irregularidades:**

a- Vistoria pelo DETRAN.

---

1) Emplacamentos: LOZ – 1052 – Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: RUBENS BATISTA SILVA RG 22.392.905 SSP/SP – Registro 02092402898 – CNH 11/01/2022 - Categoria A/D
3) Cursos: EAR – CETE - CETCP
4) **Irregularidades:**

a) Pneus traseiros desgastados;
b) Vistoria pelo DETRAN. Porém está no pátio para manutenção.

---

1) Emplacamentos: LRA – 1164 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: JOSÉ MORAES BERNARDO RG 18.188.516 SSP/SP – Registro 01663544310 – CNH 18/01/2021 – Categoria D
3) Cursos: EAR – CETE - CETCP
4) **Irregularidades:**

a) Não possui vidro traseiro (há um material plástico substituindo o vidro);
b) Não possui vidro lateral próximo ao motorista (há um material plástico substituindo o vidro);
c) Não possui vidro lateral direito do ultimo passageiro traseiro (há um material plástico substituindo o vidro);
d) Não possui limpador de para-brisas lado do passageiro;
e) Vistoria pelo DETRAN. **(Orientado para não circular nessas condições).**

---

1) Emplacamentos: LPO – 1156 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: ANTÔNIO CORREIA BRAGA - RG 21.527.633 SSP/SP – Registro 01518825824 - Categoria A/D
3) Cursos: Não consta na CNH
4) **Irregularidades:**

a) Vistoria pelo DETRAN.

---

1) Emplacamentos: LUE – 0932 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: MILTON SOARES FERREIRA - RG 22.139.082 SSP/SP – Registro 02916486134 Categoria A/D

3) Cursos: Não consta na

4) <u>Irregularidades: Não Há</u>

---

1) Emplacamentos: LTK – 0880 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: LUIS ROBERTO DA SILVA - Registro 02486076010 Categoria E – Cursos:
3) Cursos: EAR- CETE – CETCP.

4) <u>Irregularidades:</u>

a) Vistoria pelo DETRAN.

---

1) Emplacamentos: LPF – 1186 - Mercedes Benz/OF1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: JOSÉ CARLOS PICON - RG 9.726.527 SSP/SP – Registro 01845197153 Categoria D
3) Cursos: EAR - CETE

4) <u>Irregularidades:</u>

a) Ilegibilidade na leitura do emplacamento;
b) Vistoria pelo DETRAN. **(orientação para troca do emplacamento).**

---

1) Emplacamentos: CVP –8130 VW/INDUSCAR Fabricação 2006 Modelo 2006 – Cor PRATA.
2) Condutor: CARLOS AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO - RG: 09.869.327 SSP/SP CNH REG. Nº 01263080094 Categoria da CNH "D" validade 05/12/1922
3) Cursos: EAR; CETE.

4) <u>Irregularidades: Não Há.</u>

---

1) Emplacamentos: LUD – 0901 – Mercedes Benz/OF 1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: WILSON JOSÉ ANDRADE DA ROCHA RG 12.183.860 - SSP/SP CNH REG. Nº 03529447370 Categoria da CNH "A/D" validade 23/02/2020
3) Cursos: EAR – CETE – CETCP – CETVE.

4) <u>Irregularidades:</u>

a- Vistoria pelo DETRAN;
b- Não possui limpador de vidro lado passageiro;
c- Para-brisa dianteiro lado do motorista com trinca de 100% em sua totalidade;

---

1) Emplacamentos: LSX – 1128 – Mercedes Benz/OF 1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: REYNALDO PELEGRINE JUNIOR RG 07.621.367 SSP/SP CNH REG. Nº 01743920170 Categoria da CNH "AE" validade 15/03/2021

3) Cursos: EAR – CETE
4) **Irregularidades: NÃO HÁ**

---

1) Emplacamentos: LPC – 1185 – Mercedes Benz/OF 1418 NEOBUS SPEC – Ano Fabricação 2005 Modelo 2005 – Cor Branca
2) Condutor: ORLANDO ALVES RIBEIRO RG 16.477.858 SSP/SP CNH REG. Nº 02655606617 Categoria da CNH "D" validade 10/11/2022
3) Cursos: EAR – CETE
4) **Irregularidades: NÃO HÁ**

---

1) Emplacamentos: DJM – 7820 – VW/MASCA – Ano Fabricação 2013 Modelo 2014 – Cor AMARELA (ÔNIBUS **do ESTADO SP, para Portador de necessidades especiais**).
2) Condutor: FILYPE MACHADO DE OLIVEIRA RG 40.579.618 SSP/SP CNH REG. Nº 03010571187 Categoria da CNH "AD" validade 12/05/2021
3) Cursos: EAR – CETE
4) **Irregularidades: NÃO HÁ**
