Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março **ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001**

INDICAÇÃO Nº **1242/2021** IND

Fls. Nº 01
Proc. Nº 1354/2021

"Dispõe sobre reparos no escadão, localizado na Viela do Pita, na Rua Deputado Scalamandre Sobrinho, Jardim Belval, ~~neste município~~"

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Chefe do Executivo, se digne S.Exa. Interceder junto à Secretaria Competente, quanto a possibilidade, de reparos em escadão, localizado na Viela do Pita, na Rua Deputado Scalamandre Sobrinho, Jardim Belval, neste município

Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 25 de junho de 2021.

Reinaldo Campos
Vereador

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente propositura, pois fui procurado pelos moradores do bairro, que reclamaram que o escadão está com infiltrações e prejudicando a estruturada das casas ao lado.

Dessa forma, solicito reparos urgente.

Câmara Municipal de Barueri
A Secretaria Legislativa para providenciar Conforme pede a propositura
Em 29/06/2021
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
29-JUN-2021 15:27 001932 1/2

Nº - - . 40